

- 1) brak wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki i gruzu.
- 2) Poz. 7 kosztorysu remontowego - „Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - rozebranie części ścianek kolankowych” – błędnie przyjęta, zaniżono robociznę
- 3) Jaką kolorystykę stolarki okiennej i drzwiowej przyjąć do wyceny. Czy stolarka ma być otwierana z „klamki” czy cięgnem „z poziomu podłogi”. Czy w oknach mają być zamontowane nawiewniki. Prosimy podać ilość nawiewników i ich rodzaj. Czy w stolarce drzwiowej i stolarce okiennej sali gimnastycznej mają być zamontowane szyby bezpieczne, prosimy podać rodzaj szyby: o2, p2, p4, poliwęglan itp. Czy stolarka drzwiowa ma mieć samozamykacze. Czy wrota garażowe mają być ocieplane, z szybami. W jaki mechanizm otwarcia wyposażyć wrota garażowe.
- 4) Czy parapety wewnętrzne mają być wymieniane. Prosimy podać rodzaj materiału.
- 5) Poz. 28 kosztorysu części „termomodernizacja” prosimy o potwierdzenie grubości styropianu.
- 6) Wykalki posadzkowe - brak siatek przeciwskurczowych
- 7) Czy zestawienie „RMS” kosztorysów ofertowych mają być tożsame z kosztorysem inwestorskim.?
- 8) Poz. 48 kosztorysu „termomodernizacja” podano błędnie wartości R
- 9) Poz. 27 kosztorysu „rozbudowa” płyta stropowa – brak zbrojenia



- 1) czy należy wycenić schodofaz - brak w kosztorysach inwestorskich?
- 2) prosimy podać przekrój warstw stropu z konstrukcją wps.
- 3) Prosimy podać parametry techniczne wykładzin podłogowych PCV lub nazwy przykładowych wykładzin?
- 4) Poz. 180, 181 kosztorysu „rozbudowa” – czy drzwi i okna z tych pozycji są do demontażu czy do wymiany na nowe?
- 5) Brak w kosztorysie inwestorskim wymiany wrót garażowych – prosimy o potwierdzenie