



LEGENDA:

ELEMENTY BUDYNKU OBJĘTE
ZAKRESEM OPRACOWANIA

ELEMENTY ISTNIEJĄCE:

RURY SPUSTOWE, ZWODY INSTALACJI
ODGROMOWEJ PROWADZONE WZDŁUŻ
RUR SPUSTOWYCH

USZKODZENIA ELEWACJI:

PEKNIĘCIA DYNAMICZNE ŚCIAN
SILNIEJSZE SPEKNIĄ SIATKOWE TYNKU
UBYTKI TYNKU
ZAWILGOCENIA I SILNE ZASOLENIE
I ODBARWIEŃ TYNKU

LOKALIZACJA ODKRYWEK:

LOKALIZACJA ODKRYWEK
NA ELEWACJACH
WYKONANYCH WE WRZESNIU 2017
NUMERACJA ZGODNA Z DOKUMENTACJĄ
BADAŃ STRATYGRAFICZNYCH

OZNACZENIA STOLARKI
OKIENNEJ I DRZWIOWEJ:

O4/ TYP OKNA LUB DRZWI
k ISTNIEJĄCA KRATA ZEWNĘTRZNA
p ISTNIEJĄCA PRZESŁONA OKIENNA
rz ROLETA ZEWNĘTRZNA
rw ROLETA WEWNĘTRZNA

Temat: OCHRONA WŁOŚCIWYCH SIEDZIBY MUZEUM MAZOWSZA ZACHODNIEGO W
ŻYRARDOWIE, ZWIĘKSZENIE POWIERZCHNI WYSTAWNICZEJ, DOSTOSOWANIE
BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, UTKOŹNIENIE PRACOWNI
DIGITALIZACJI ZBIORÓW, POPRZECZ PRACE KONSERWATORSKO-BUDOWLANE
ORAZ KONSERWACJĘ ZABYTKOWYCH STROPÓW

Projekt: **PROJEKT REMONTU ELEWACJI I OKIEN W POZIOME
PARTERU ORAZ COKOŁU W BUDYNKU MUZEUM
MAZOWSZA ZACHODNIEGO
(D. WILLI KAROLA DITTRICHA)
W ŻYRARDOWIE PRZY UL. KAROLA DITTRICHA 1.**

Inwestor: Powiat Żyrardowski
ul. Limanowskiego 46, 96-300 Żyrardów

Treść
Rysunek: **ELEWACJE
- INWENTARYZACJA I ANALIZA
STANU ZACHOWANIA**

Wykonat: Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis
Projektant: mgr inż. arch. Cezary Chmielewski MA/002/04
Sprawdził: mgr inż. arch. M. Trzeciak Wa 620/91

MB MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o.o.
01-187 Warszawa ul. Wołoska 50A paw. 9B tel. 862-60-88; 862-60-90 fax. 862-60-88

Data 11.2017 Branża Nr. rysunku
Faza INWENTARYZACJA ARCHITEKTURA
Skala 1:75 AI-01